




Widok od str. Pieskowej Skały
i dolnej wody



Widok od str. Blech
i górnej wody



Fotografie obiektu

Inwentaryzacja mostu nad pot. Prądnik w Sułoszowej
w ciągu drogi gminnej nr 601954K do źródła k/Orczyka

Oprac: mgr inż. Jerzy Boho

Data: 06/2013

Nr rys.: 9